

**ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกาลูปัง**

เรื่อง รายงานผลการสำรวจตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำในเขตพื้นที่ตำบลกาลูปัง ประจำปี ๒๕๖๕

**********

ด้วย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกาลูปัง ได้ดำเนินการสำรวจตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและระบบประปาในเขตพื้นที่ตำบลกาลูปัง โดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่ายในการสุ่มตรวจสอบที่ปลายทางน้ำประปา จำนวน ๔ หมู่บ้าน จำนวน ๑๐ แห่ง และใช้ชุดทดสอบคุณภาพน้ำ (test kit)

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกาลูปัง จึงขอประกาศผลการสำรวจตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำโดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่ายในเขตพื้นที่ตำบลกาลูปัง ประจำปี ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

( นายสูไลมาน วอโตะแม )
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาลูปัง



# บันทึกข้อความ

**ส่วนราชการ** กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกาลูปัง โทร. ๐-๗๓๒๙-๙๙๑๒

**ที่** ยล ๗๓๕๐๓/๑๙๗ **วันที่** ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

**เรื่อง** รายงานผลการสำรวจแผนการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำในเขตพื้นที่ตำบลกาลูปัง ประจำปี ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑)

.....

**เรียน** นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาลูปัง

**สิ่งที่ส่งมาด้วย** ๑. แผนงานการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำในเขตพื้นที่ตำบลกาลูปัง จำนวน ๑ ชุด
๒. ผลการติดตามการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกาลูปัง ได้ขออนุมัติออกสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำจากการสุ่มตรวจที่ปลายทางน้ำประปา และแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค โดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีความประสงค์ออกสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคภายในตำบลกาลูปัง และระบบประปา โดยการสุ่มตรวจที่ปลายทางน้ำประปา จำนวน ๔ หมู่บ้าน จำนวน ๑๐ แห่ง โดยกองช่างได้ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ โดบใช้ชุดทดสอบคุณภาพน้ำ (Test kit) ซึ่งได้รับการสนับสนุนชุดทดสอบคุณภาพน้ำ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลกาลูปัง นั้น

บัดนี้ กองช่าง ขอรายงานผลการออกสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มีรายการดังนี้

| ลำดับที่ | บริเวณที่ออกสำรวจตรวจสอบ | หมู่ที่ | ชื่อหมู่บ้าน | สรุปผล |
|---|---|---|---|---|
| ๑ | ปลายทางน้ำประปา รพ.สต.กาลูปัง | ๑ | บ.บือแนบารู | (-) |
| ๒ | ถังเก็บน้ำ หน้ามัสยิด ม.๑ | ๑ | บ.บือแนบารู | (-) |
| ๓ | บ่อน้ำตื้น ณ.มัสยิด ม.๑ | ๑ | บ.บือแนบารู | (-) |
| ๔ | ปลายทางน้ำประปา อบต.กาลูปัง | ๒ | บ.กาลูปัง | (-) |
| ๕ | ถังเก็บน้ำ หน้าสุเหร่าสามัคคี | ๒ | บ.กาลูปัง | (-) |
| ๖ | บ่อน้ำตื้น ณ.สุเหร่าสามัคคี | ๒ | บ.กาลูปัง | (-) |
| ๗ | ถังเก็บน้ำบาลาเซาะพงลากี | ๓ | บ.บาลูกา | (-) |
| ๘ | บ่อน้ำตื้น ณ.บาลาเซาะพงลากี | ๓ | บ.บาลูกา | (-) |
| ๙ | ถังเก็บน้ำหน้ามัสยิดอัลฮีดายะห์เลสุ | ๔ | บ.เลสุ | (-) |
| ๑๐ | บ่อน้ำตื้น ณ.บ้านเลขที่ ๑๔/๑ ม.๔ | ๔ | บ.เลสุ | (-) |

**หมายเหตุ**

**การแปรผล จากการใช้ อ.๑๑**

(-) = บ่มไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา ๒๔ ถึง ๔๘ ชั่วโมง น้ำยายังคงเป็นสีแดงใสไม่เปลี่ยนแปลง ให้ผลลบ (-) แสดงว่า ไม่มีการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย สามารถใช้บริโภคได้

(+) = บ่มไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา ๒๔ ถึง ๔๘ ชั่วโมง น้ำยาเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีน้ำตาลอมส้ม ให้ผลบวก (+) แสดงว่า มีการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ไม่ควรใช้บริโภค

(++) = บ่มไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา ๒๔ ถึง ๔๘ ชั่วโมง น้ำยาเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเหลืองอมส้ม ให้ผลบวก (++) แสดงว่า มีการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ไม่ควรใช้บริโภค

(+++) = บ่มไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา ๒๔ ถึง ๔๘ ชั่วโมง น้ำยาเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเหลือง ให้ผลบวก (+++) แสดงว่า มีการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ไม่ควรใช้บริโภค

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

(ลงชื่อ).....
(นายสุกัรนอร์ เปาะอีแต)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....
(นายมัสกี ยูโซะ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาลูปัง
-/เห็นสมควร
.....
.....
.....

(นางอัมพร หนูประดิษฐ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาลูปัง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาลูปัง
ทราบ.
.....
.....
.....

(นางอัมพร หนูประดิษฐ์)
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกาลูปัง ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาลูปัง



# บันทึกข้อความ

**ส่วนราชการ** กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกาลูปัง โทร. ๐-๗๓๒๙-๙๙๑๒

**ที่** ยล ๗๓๕๐๓/๐๕ **วันที่** ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕

**เรื่อง** รายงานผลการสำรวจแผนการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำในเขตพื้นที่ตำบลกาลูปัง ประจำปี ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒)

.....

**เรียน** นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาลูปัง

**สิ่งที่ส่งมาด้วย** ๑. แผนงานการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำในเขตพื้นที่ตำบลกาลูปัง จำนวน ๑ ชุด
๒. ผลการติดตามการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกาลูปัง ได้ขออนุมัติออกสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำจากการสุ่มตรวจที่ปลายทางน้ำประปา และแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค โดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีความประสงค์ออกสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคภายในตำบลกาลูปัง และระบบประปา โดยการสุ่มตรวจที่ปลายทางน้ำประปา จำนวน ๔ หมู่บ้าน จำนวน ๑๐ แห่ง โดยกองช่างได้ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ โดยใช้ชุดทดสอบคุณภาพน้ำ (Test kit) ซึ่งได้รับการสนับสนุนชุดทดสอบคุณภาพน้ำ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลกาลูปัง นั้น

บัดนี้ กองช่าง ขอรายงานผลการออกสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มีรายการดังนี้

| ลำดับที่ | บริเวณที่ออกสำรวจตรวจสอบ | หมู่ที่ | ชื่อหมู่บ้าน | สรุปผล |
|---|---|---|---|---|
| ๑ | ปลายทางน้ำประปา ณ.บ้านเลขที่ ๘๒ ม.๒ | ๑ | บ.บือแนบารู | (-) |
| ๒ | ถังเก็บน้ำ ปอเนาะบือแนบารู ม.๑ | ๑ | บ.บือแนบารู | (-) |
| ๓ | บ่อน้ำตื้น ณ.บ้านเลขที่ ๓๙ ม.๑ | ๑ | บ.บือแนบารู | (-) |
| ๔ | ปลายทางน้ำประปา ณ.รร.บ้านกาลูปัง | ๒ | บ.กาลูปัง | (-) |
| ๕ | ถังเก็บน้ำ มัสยิดตัสบิฮ์ บ้านโป๊ะ | ๒ | บ.กาลูปัง | (-) |
| ๖ | บ่อน้ำตื้น ณ.มัสยิดตัสบิฮ์ บ้านโป๊ะ | ๒ | บ.กาลูปัง | (-) |
| ๗ | ถังเก็บน้ำบาลาเซาะปูโย๊ะ | ๓ | บ.บาลูกา | (-) |
| ๘ | บ่อน้ำตื้น ณ.บ้านเลขที่ ๓๔/๑ ม.๓ | ๓ | บ.บาลูกา | (-) |
| ๙ | ถังเก็บน้ำหน้ามัสยิดอัลฮีดายะห์เลสุ | ๔ | บ.เลสุ | (-) |
| ๑๐ | บ่อน้ำตื้น ณ.บ้านเลขที่ ๑๘ ม.๔ | ๔ | บ.เลสุ | (-) |

**หมายเหตุ**

**การแปรผล จากการใช้ อ.๑๑**

(-) = บ่มไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา ๒๔ ถึง ๔๘ ชั่วโมง น้ำยายังคงเป็นสีแดงใสไม่เปลี่ยนแปลง ให้ผลลบ (-) แสดงว่า ไม่มีการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย สามารถใช้บริโภคได้

(+) = บ่มไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา ๒๔ ถึง ๔๘ ชั่วโมง น้ำยาเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีน้ำตาลอมส้ม ให้ผลบวก (+) แสดงว่า มีการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ไม่ควรใช้บริโภค

(++) = บ่มไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา ๒๔ ถึง ๔๘ ชั่วโมง น้ำยาเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเหลืองอมส้ม ให้ผลบวก (++) แสดงว่า มีการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ไม่ควรใช้บริโภค

(+++) = บ่มไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา ๒๔ ถึง ๔๘ ชั่วโมง น้ำยาเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเหลือง ให้ผลบวก (+++) แสดงว่า มีการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ไม่ควรใช้บริโภค

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

(ลงชื่อ).....
(นายสุกัรนอร์ เปาะอีแต)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....
(นายมัสกี ยูโซะ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาลูปัง
.....
.....
.....

(นางอัมพร หนูประดิษฐ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาลูปัง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาลูปัง
.....
.....
.....

(นายสูไลมาน วอโตะแม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาลูปัง



# บันทึกข้อความ

**ส่วนราชการ** กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกาลูปัง โทร. ๐-๗๓๒๙-๙๙๑๒

**ที่** ยล ๗๓๕๐๓/๑๐ **วันที่** ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

**เรื่อง** รายงานผลการสำรวจแผนการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำในเขตพื้นที่ตำบลกาลูปัง ประจำปี ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๓)

.....

**เรียน** นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาลูปัง

**สิ่งที่ส่งมาด้วย** ๑. แผนงานการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำในเขตพื้นที่ตำบลกาลูปัง จำนวน ๑ ชุด
๒. ผลการติดตามการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกาลูปัง ได้ขออนุมัติออกสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำจากการสุ่มตรวจที่ปลายทางน้ำประปา และแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค โดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีความประสงค์ออกสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคภายในตำบลกาลูปัง และระบบประปา โดยการสุ่มตรวจที่ปลายทางน้ำประปา จำนวน ๔ หมู่บ้าน จำนวน ๑๐ แห่ง โดยกองช่างได้ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ โดบใช้ชุดทดสอบคุณภาพน้ำ (*Test kit*) ซึ่งได้รับการสนับสนุนชุดทดสอบคุณภาพน้ำ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลกาลูปัง นั้น

บัดนี้ กองช่าง ขอรายงานผลการออกสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มีรายการดังนี้

| ลำดับที่ | บริเวณที่ออกสำรวจตรวจสอบ | หมู่ที่ | ชื่อหมู่บ้าน | สรุปผล |
|---|---|---|---|---|
| ๑ | ปลายทางน้ำประปา ณ.บ้านเลขที่ ๒๔/๖ ม.๒ | ๑ | บ.บือแนบารู | (-) |
| ๒ | ถังเก็บน้ำ มัสยิดบือแนบารู ม.๑ | ๑ | บ.บือแนบารู | (-) |
| ๓ | บ่อน้ำตื้น ณ.บ้านเลขที่ ๓๙ ม.๑ | ๑ | บ.บือแนบารู | (-) |
| ๔ | ปลายทางน้ำประปา ณ.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๒ | บ.กาลูปัง | (-) |
| ๕ | ถังเก็บน้ำ บาลาเซาะกาลูปังฮิเล ม.๒ | ๒ | บ.กาลูปัง | (-) |
| ๖ | บ่อน้ำตื้น บาลาเซาะกาลูปังฮิเล ม.๒ | ๒ | บ.กาลูปัง | (-) |
| ๗ | ถังเก็บน้ำ บาลาเซาะพงลากี ม.๓ | ๓ | บ.บาลูกา | (-) |
| ๘ | บ่อน้ำตื้น ณ.บ้านเลขที่ ๑๗ ม.๓ | ๓ | บ.บาลูกา | (-) |
| ๙ | ถังเก็บน้ำหน้ามัสยิดอัลฮีดายะห์เลสุ | ๔ | บ.เลสุ | (-) |
| ๑๐ | บ่อน้ำตื้น ณ.บ้านเลขที่ ๑๐๔ ม.๔ | ๔ | บ.เลสุ | (-) |

**หมายเหตุ**

**การแปรผล จากการใช้ อ.๑๑**

(-) = บ่มไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา ๒๔ ถึง ๔๘ ชั่วโมง น้ำยายังคงเป็นสีแดงใสไม่เปลี่ยนแปลง ให้ผลลบ (-) แสดงว่า ไม่มีการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย สามารถใช้บริโภคได้

(+) = บ่มไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา ๒๔ ถึง ๔๘ ชั่วโมง น้ำยาเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีน้ำตาลอมส้ม ให้ผลบวก (+) แสดงว่า มีการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ไม่ควรใช้บริโภค

(++) = บ่มไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา ๒๔ ถึง ๔๘ ชั่วโมง น้ำยาเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเหลืองอมส้ม ให้ผลบวก (++) แสดงว่า มีการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ไม่ควรใช้บริโภค

(+++) = บ่มไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา ๒๔ ถึง ๔๘ ชั่วโมง น้ำยาเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเหลือง ให้ผลบวก (+++) แสดงว่า มีการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ไม่ควรใช้บริโภค

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

(ลงชื่อ).....
(นายสุกัรนอร์ เปาะอีแต)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....
(นายมัสกี ยูโซะ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาลูปัง
.....
.....
.....

(นางอัมพร หนูประดิษฐ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาลูปัง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาลูปัง
.....
.....
.....

(นายสูไลมาน วอโตะแม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาลูปัง



# บันทึกข้อความ

**ส่วนราชการ** กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกาลูปัง โทร. ๐-๗๓๒๙-๙๙๑๒

**ที่** ยล ๗๓๕๐๓/๑๙ **วันที่** ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕

**เรื่อง** รายงานผลการสำรวจแผนการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำในเขตพื้นที่ตำบลกาลูปัง ประจำปี ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๔)

.....

**เรียน** นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาลูปัง

**สิ่งที่ส่งมาด้วย** ๑. แผนงานการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำในเขตพื้นที่ตำบลกาลูปัง จำนวน ๑ ชุด
๒. ผลการติดตามการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกาลูปัง ได้ขออนุมัติออกสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำจากการสุ่มตรวจที่ปลายทางน้ำประปา และแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค โดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีความประสงค์ออกสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคภายในตำบลกาลูปัง และระบบประปา โดยการสุ่มตรวจที่ปลายทางน้ำประปา จำนวน ๔ หมู่บ้าน จำนวน ๑๐ แห่ง โดยกองช่างได้ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ โดบใช้ชุดทดสอบคุณภาพน้ำ (*Test kit*) ซึ่งได้รับการสนับสนุนชุดทดสอบคุณภาพน้ำ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลกาลูปัง นั้น

บัดนี้ กองช่าง ขอรายงานผลการออกสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มีรายการดังนี้

| ลำดับที่ | บริเวณที่ออกสำรวจตรวจสอบ | หมู่ที่ | ชื่อหมู่บ้าน | สรุปผล |
|---|---|---|---|---|
| ๑ | ปลายทางน้ำประปา รพ.สต.กาลูปัง ม.๑ | ๑ | บ.บือแนบารู | (-) |
| ๒ | ถังเก็บน้ำ ปอเนาะบือแนบารู ม.๑ | ๑ | บ.บือแนบารู | (-) |
| ๓ | บ่อน้ำตื้น ณ.บ้านเลขที่ ๔๑/๓ ม.๑ | ๑ | บ.บือแนบารู | (-) |
| ๔ | ปลายทางน้ำประปา ณ.บ้านเลขที่ ๗๓/๑ ม.๒ | ๒ | บ.กาลูปัง | (-) |
| ๕ | ถังเก็บน้ำ บ้านเลขที่ ๔/๒ ม.๒ | ๒ | บ.กาลูปัง | (-) |
| ๖ | บ่อน้ำตื้น บาลาเซาะกาลูปังตะวันตก ม.๒ | ๒ | บ.กาลูปัง | (-) |
| ๗ | ถังเก็บน้ำ ปอเนาะ ม.๓ | ๓ | บ.บาลูกา | (-) |
| ๘ | บ่อน้ำตื้น ณ.ปอเนาะ บ.ปูโย๊ะ | ๓ | บ.บาลูกา | (-) |
| ๙ | ถังเก็บน้ำปอเนาะ ม.๔ | ๔ | บ.เลสุ | (-) |
| ๑๐ | บ่อน้ำตื้น ณ.บ้านเลขที่ ๑๔/๒ ม.๔ | ๔ | บ.เลสุ | (-) |

**หมายเหตุ**

**การแปรผล จากการใช้ อ.๑๑**

(-) = บ่มไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา ๒๔ ถึง ๔๘ ชั่วโมง น้ำยายังคงเป็นสีแดงใสไม่เปลี่ยนแปลง ให้ผลลบ (-) แสดงว่า ไม่มีการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย สามารถใช้บริโภคได้

(+) = บ่มไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา ๒๔ ถึง ๔๘ ชั่วโมง น้ำยาเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีน้ำตาลอมส้ม ให้ผลบวก (+) แสดงว่า มีการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ไม่ควรใช้บริโภค

(++) = บ่มไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา ๒๔ ถึง ๔๘ ชั่วโมง น้ำยาเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเหลืองอมส้ม ให้ผลบวก (++) แสดงว่า มีการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ไม่ควรใช้บริโภค

(+++) = บ่มไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา ๒๔ ถึง ๔๘ ชั่วโมง น้ำยาเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเหลือง ให้ผลบวก (+++) แสดงว่า มีการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ไม่ควรใช้บริโภค

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

(ลงชื่อ).....
(นายสุกัรนอร์ เปาะอีแต)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....
(นายมัสกี ยูโซะ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาลูปัง
.....
.....
.....

(นางอัมพร หนูประดิษฐ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาลูปัง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาลูปัง
.....ทราบ.....
.....
.....

(นายสูไลมาน วอโตะแม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาลูปัง